396241 Выносной Гигростат с кабелем (3 м) и штекером

Введение

Гигростат применяется для регулирования относительной влажности в помещении путем включения увлажнителей или осушителей воздуха. При подключении гигростата осушитель работает в автоматическом режиме, поддерживая заданный уровень влажности.


Подключение

396241 Выносной Гигростат с кабелем (3 м) и штекером может быть подключен ко всем моделям осушителей CDT

Комплект поставки

1. 

2. 

3. 

4. 

1) Гигростат Sauter 516301
2) Пластиковый кабель 426170 H05 Vv-f 2g0-75
3) Штекер угловой 045780 размер 1/4 дюйма
4) Клемма трубки 522891 A20/0 6 mm

Примечание

Технические характеристики Гигростата Sauter 516301 описаны техническом мануале на оборудование